

**Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.**  
**Jens Munksvej 2**  
**5700 Svendborg**  
**Att.: Jacob Davidsen**
**Rapportnr.:** AR-15-CA-00300208-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00300208  
**Kundenr.:** CA0003442  
**Modt. dato:** 06.05.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Vindeby Vandforsyning. Boring DGU 164.1063 - V02200060 / 4479006005  
**DGU-nr:** 164.1063  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 06.05.2015 kl. 09:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 06.05.2015 - 13.05.2015

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr.:	80222839	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	*) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.075	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.5	°C				DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Svendborg Kommune, Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

13.05.2015

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*): udført af underleverandør