

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.  
 Jens Munksvej 2  
 5700 Svendborg  
 Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-18-CA-00710298-01  
 Batchnr.: EUDKVE-00710298  
 Kundenr.: CA0003442  
 Modt. dato: 04.09.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Vindeby Vandforsyning - DGU 164.1603 - V02200060 / 4479006007  
**DGU-nr:** 164.1603  
**Prøvetype:** Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger  
**Prøveudtagning:** 04.09.2018 kl. 09:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 04.09.2018 - 07.09.2018

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr:	80608221	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘) Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
N,N-dimethylsulfamid	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Svendborg Kommune , Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
 Svendborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

07.09.2018

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse