

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.
Jens Munksvej 2
5700 Svendborg
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-19-CA-00788393-01
Batchnr.: EUDKVE-00788393
Kundenr.: CA0003442
Modt. dato: 24.04.2019

Analyserapport

Prøvested:	Vindeby Vandforsyning - B8 DGU 164.1603 - V02200060 / 4479006007					
DGU-nr:	164.1603					
Prøvetype:	Råvand - Andet					
Prøveudtagning:	24.04.2019 kl. 09:00					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S VEK					
Analyseperiode:	24.04.2019 - 29.04.2019					
Prøvemærke:	Fra boring.					
Lab prøvenr:	80658581	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode
			Min.	Max.		Urel (%)
Pesticider						
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS 30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458 A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Svendborg Kommune , Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
 Svendborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
 Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. , Mogens Dyhr, Jens Munksvej 2, 5700 Svendborg

29.04.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse